



RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

CONFRATERNITA DI SAN MICHELE MONDOVI'

FACCIATA PRINCIPALE

Analisi di degrado



LEGENDA DEGRADI



DISTACCHI INTONACO

Con formazione di lacune di piccole dimensioni.



LACUNE ESTESE

Zone estese di caduta dell'intonaco con paramento murale in vista.



UMIDITA' DI RISALITA

Con collasso dei materiali ed evidenti alterazioni degli intonaci e della decorazione.



STRATO DI MALTA INCOERENTE



Rimozione di stuccature esistenti;
Ristabilimento della coesione degli intonaci
Ristabilimento delle adesioni tra supporto murario ed intonaco
Integrazione con malta di calce



Stuccatura con malta idonea per colorazione e granulometria alla lavorazione superficiale, con calce idraulica ed inerte



Ricucitura con il metodo CUCI-SCUCI
Trattamento idrorepellente, antipolvere e protettivo

FACCIATA PRINCIPALE



PRE INTERVENTO



POST INTERVENTO

FACCIATA PROSPETTO OVEST



PRE INTERVENTO



POST INTERVENTO

FACCIATA PROSPETTO EST



PRE INTERVENTO



POST INTERVENTO

FACCIATA PROSPETTO EST



PRE INTERVENTO



POST INTERVENTO

FACCIATA PROSPETTO NORD



PRE INTERVENTO



POST INTERVENTO





Il costante impegno per il miglioramento della qualità e della gestione dei lavori ha permesso alla EDIL COSTRUCTA di acquisire negli anni Certificazioni ISO che attestano la sua efficienza e la voglia di progredire nei progetti futuri.



Le certificazioni da noi ottenute:



ISO 9001 : Gestione della qualità

ISO 14001 : Gestione ambiente

ISO 45001 : Salute e sicurezza sul lavoro





EDILCOSTRUCTA

EDIL COSTRUCTA Di Lo Iacono Antonio
Via San Germano 5A – 10155 TORINO
Tel. 011.19700351
Cel. 329.1518268